OOO «АЛСО» 454038, г.Челябинск, ул.Складская 1 Тел. +7(351)771-55-11 e-mail: info@alsoarm.ru www.alsoarm.ru

## Паспорт товара № 2150116-01

#### Обозначение изделия КШ.Ф.150.16-01

Ду150 Ру16 Кран шаровой фланцевый ст20 кш. Χ. X. XXX. XX. Исполнение присоединения к трубопроводу: фланцевое приварное - П муфтовое -M комбинированное -К Проход: полный - П редуцированный - нет обозначения Управление: ручное - нет обозначения ручное с редуктором - Р с электроприводом - Э с пневмоприводом -ПН **DN** Диаметр условного прохода, мм PN Условное давление ( кг/см2)

Вариант исполнения по стойкости к воздействию окружающей

-2 -3

среды: ст20

09Г2С

12X18H10T

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

( **y**)

(ХЛ)

(ХЛ)

Параметр	Климатическое исполнение		
T. F	У	ХЛ	
Класс гермитичности по ГОСТ 9544-2005	A	A	
Давление условное, Мпа	1,6 / 2,5 / 4,0 смотри маркировку на корпусе		
Минимальная температура окружающей среды (°C)	-40	-60	
Максимальная температура рабочей среды (°C)	200		

м.п.

#### НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Кран шаровой цельносварной ALSO® для жидкой и газообразной среды

ЗАКАЗЧИК:

Количество

5 mr.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ТУ 3742-001-91358894-2010

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "АЛСО"

454038, г. Челябинск, ул. Складская 1

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стальные шаровые краны ALSO с цельносварным корпусом предназначены монтажа на трубопроводах, в качестве запорного устройства, транспортирующих газ, воду, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды по отношению к которой материалы крана коррозионностойки. Изделие используется только для полного перекрытия потока транспортируемой среды

## МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№	Деталь	У категории 1 ХЛ категории 1		
Νō		Углеродистая (01)	Легированная (02)	Коррозионностойкая (03)
1	Корпус, патрубок, фланец,	Ст. 20	09Г2С	12X18H10T
2	Шток	20X13	20X13	12X18H10T
3	Шаровая пробка	20X13 AISI 409 AISI 304	20X13 AISI 409 AISI 304	12X18H10T
4	Седло	Ф4К20 (РТFE +20%С)		
5	Уплотнение седла	Фторсилоксан		
6	Кольцо опорное	Ст. 20	Ст. 20	12X18H10T
7	Пружина	65Γ	65Г	12X18H10T
8	Уплотнение горловины	Ф4К20 (РТFЕ +20%C), Фторсилоксан		
9	Ограничитель	Ст. 20		
10	Рукоятка	Ст. 3		
11	Гайка	Ст. 20		
11	Гайка	Ст. 20		

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Визуальный осмотр	норма			
Испытания на прочность и плотность при t°+ 20°C, на				
прочность и плотность водой:				
Ру 1,6 МПа - Рпр 24 кгс/см <sup>2</sup> ,	норма			
Ру 2,5 МПа - Рпр 38 кгс/см <sup>2</sup> ,				
Ру 4,0 МПа - Рпр 60 кгс/см².				
Испытания на герметичнось воздухом Рпр 6 кгс/см <sup>2</sup>	норма			

отметка ОТК

OOO «АЛСО»
454084, г.Челябинск, ул.Складская 1
Ten. +7(351)771-55-11
e-mail: info@alsoarm.ru
www.alsoarm.ru

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Краны шаровые цельносварные ALSO готовы к эксплуатации, не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока службы. В целях профилактики, а также для предотвращения образования карстовых отложений на поверхности шара (заклинивания) необходимо несколько раз в год совершать по 2-3 цикла «открыто-закрыто».
- 2. Во избежании гидравлического удара открытие и закрытие шаровых кранов осуществлять плавно, без рывков.
- 3. Максимально допустимые давления и температуры рабочей среды (при температуре ниже 0 С, обратитесь к изготовителю).
- 4. Запорные шаровые краны ALSO в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или закрыты. Дросселирование рабочей среды ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 1. Краны могут устанавливаться на трубопроводах в любом положении, обеспечивающем удобство их эксплуатации и доступа к ручному приводу
- 2. Перед монтажом из проходных патрубков снять заглушки
- 3. При монтаже кран на горизонтальном трубопроводе должен быть полностью открыт
- 4. При монтаже крана на вертикальном трубопроводе: а) в момент приварки верхнего конца кран должен быть полностью открыт (во избежание повреждения искрами поверхности шара и уплотнения);
- б) при приварке нижнего конца кран должен быть полностью закрыт (во избежание возникновения тяги от тепла сварки)
- 5. Перед установкой крана, трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.д
- 6. Приварку крана к трубопроводу производить электросваркой. Газовая сварка допускается для приварки кранов до Ду 150
- 7. При сварке следует избегать перегрева корпуса крана. Корпус считается перегретым, если температура поверхности корпуса у седел крана при сварке превышает 80 °C. Зону расположения седел необходимо охлаждать от перегрева увлажненной ветошью
- 8. Запрещается проворачивать шар непосредственно после сварки (без предварительного охлаждения).
- 9. Недопустимо уменьшение строительной длины приварного шарового крана т.к. эта длина специально рассчитана во избежание перегрева уплотнения шара при его установке на трубопровод
- 10. При монтаже фланцевых кранов ALSO необходимо провести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть забоин раковин и заусенцев, а также других дефектов поверхностей
- 11. Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру
- 12. Допуск параллельности уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода и крана 0,2 мм
- 13. Запрещается устранять перекосы фланцев трубопровода за счёт натяга фланцев крана.
- 14. Максимальная амплитуда вибросмещения трубопроводов не более 0,25 мм.
- 15. Во избежание гидроудара в трубопроводе открытие и закрытие крана производить плавно, без рывков.
- 16. Для кранов шаровых на тепловых сетях от DN500 PN16 и DN300 PN25, а на паровых сетях от DN200 PN16 предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы) с условным проходом не менее: для DN200-300 25мм, для DN350-600 50мм
- 17. При монтаже и эксплуатации кранов должны выполняться требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81.
- 18. При подъеме и/или транспортировке шаровых кранов с помощью механических подъемных средств запрещается

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Краны шаровые ALSO должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищенным от прямых солнечных

При нарушении целостности заводской упаковки производитель за лакокрасочное покрытие ответственности не несет.

При транспортировке и хранении кран должен находиться в открытом положении.

Проходные отверстия при хранении и транспортировке должны быть закрыты заглушками.

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

## СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.

Срок службы до 25 лет, в зависимости от условий эксплуатации.

Гарантия изготовителя - 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

Полный ресурс - 3000 циклов (кроме сред с механическими примесями и агрессивных сред).